香港基督教服務處 Hong Kong Christian Service

Source:新報Hong Kong Daily News Date: 21/01/2006 Circulation: 60000

Page: A 2 Location : Hong Kong



研究,下周新春期間,東鐵一旦因裂紋影響、未能提供正 常服務時的應變措施:廣專直通巴士協會與黃巴士均表 示,有需要時可增加班次。環境運輸及工務局局長審秀冬 則聯同六名立法會議員,昨日專識到九鐵火炭車廠探望九 鐵員工,為他們打氣。九鐵由昨日起,邀請基督教服務處 協助九鐵員工減壓,提供個人諮詢及輔導服務

昨再發現19個組件裂痕

九鐵昨日繼續檢查東鐵列車,再發現十九個 組件有裂痕·包括在九個吊架焊接位、九個掛架 及一個換流器箱發現裂紋。連同今次,東鐵發現 問題組件增至二百三十三個。

虚秀冬聯同議員劉健儀、鄭家富、劉江華、 何鍾秦、石禮課、林健鋒及運輸官員、攜同多箱 水果到九鐵何東樓車廠・慰問在廠內日以繼夜維 修檢查列車的前線員工,其間會見大約二十名前 線員工·另有數十名員工列席。

唐秀冬稱,公衆對東鐵運作安全非常關注, 員工可能因而忽然加添壓力,但政府與議員都明

【本報記者報道】深受裂紋事件困擾的九鐵正與政府 白他們已付出很多努力, 鼓勵員工不要沮喪。有九歲員工 稱,近日負面新聞太多,士氣一度低落,今次亦是入職六 年以来最大挑戰,平均每日工作超過十二小時。 九鐵初步評估認爲,現時東鐵每小時可維持廿二班次

服務、根據往年春運客量估計、東鐵有能力應付。九鐵並 與政府研究應變措施,據悉考慮方案包括在惡劣情況下。



抽調西鐵列車行走東鐵。東鐵昨晨八至九時期間,減少 班重。

港粤直通巴士協會秘書長問慶旺稱,現時有八、九百 班直巴經落馬洲行走,若九鐵在春運期間未能如常運作。 直巴每日可增約一成班次服務。穿梭來往皇崗口岸的黃巴 士,發言人亦稱現有廿八架黃巴士,每小時可行走四、五 十班次·每班可載客七十人·如有需要·每小時 可增至行駛六十班車,親乎路面交通情況而定。

兩輕鐵站內碰撞無大礙

輕鐵昨日一日之內發生兩宗事故·昨晨約九 時四十一分,一列505線輕鐵列車在到達兆麟站-號月台時,輕微碰到另一列停在月台的614P線輕 鐵列車的車尾,兩列輕鐵均無損壞,五分鐘後繼 續餘下車程,事件中沒有乘客受傷。

此外,晚上六時三十一分,一列615線輕鐵列 車在元朗青山公路與屏葵路的交界處·與一輛輕 型貨車輕微碰撞,沒有乘客受傷。九鐵對受影響 的乘客帶來不便·表示歉意。九鐵已向鐵路視察 組報告兩宗事故, 並會作出進一步調查。

Source : 新報 Hong Kong Daily News Date : 21/01/2006 Circulation : 60000

Page : A 2 (1/2) Location : Hong Kong



【本報記者報道】深受裂紋事件困擾的九鐵正與政府 研究,下周新春期間,東鐵一旦因裂紋影響,未能提供正 常服務時的應變措施;廣粵直通巴士協會與黃巴士均表 示,有需要時可增加班次。環境運輸及工務局局長廖秀冬 則聯同六名立法會議員,昨日專誠到九鐵火炭車廠探望九 鐵員工,爲他們打氣。九鐵由昨日起,邀請基督教服務處 協助九鐵員工減壓,提供個人諮詢及輔導服務。

昨再發現19個組件裂痕

九鐵昨日繼續檢查東鐵列車,再發現十九個 組件有裂痕,包括在九個吊架焊接位、九個掛架 及一個換流器箱發現裂紋。連同今次,東鐵發現 問題組件增至二百三十三個。

廖秀冬聯同議員劉健儀、鄭家富、劉江華、 何鍾泰、石禮謙、林健鋒及運輸官員,攜同多箱 水果到九鐵何東樓車廠,慰問在廠內日以繼夜維 修檢查列車的前線員工,其間會見大約二十名前 線員工,另有數十名員工列席。

廖秀冬稱,公衆對東鐵運作安全非常關注, 員工可能因而忽然加添壓力,但政府與議員都明

白他們已付出很多努力,鼓勵員工不要沮喪。有九鐵員工 稱,近日負面新聞太多,士氣一度低落,今次亦是入職六 年以來最大挑戰,平均每日工作超過十二小時。

九鐵初步評估認為,現時東鐵每小時可維持廿二班次 服務,根據往年春運客量估計,東鐵有能力應付。九鐵並 與政府研究應變措施,據悉考慮方案包括在惡劣情況下,

抽調西鐵列車行走東鐵。東鐵昨晨八至九時期間,減少一 班車。

港粵直通巴士協會秘書長周慶旺稱,現時有八、九百 班直巴經落馬洲行走,若九鐵在春運期間未能如常運作, 直巴每日可增約一成班次服務。穿梭來往皇崗口岸的黃巴 士,發言人亦稱現有廿八架黃巴士,每小時可行走四、五

十班次,每班可載客七十人,如有需要,每小時可增至行駛六十班車,視乎路面交通情況而定。

Page : A 2 (2/2) Location : Hong Kong

兩輕鐵站內碰撞無大礙

輕鐵昨日一日之內發生兩宗事故, 昨晨約九時四十一分, 一列505線輕鐵列車在到達兆麟站一號月台時, 輕微碰到另一列停在月台的614P線輕鐵列車的車尾, 兩列輕鐵均無損壞, 五分鐘後繼續餘下車程, 事件中沒有乘客受傷。

此外,晚上六時三十一分,一列615線輕鐵列 車在元朗青山公路與屏葵路的交界處,與一輛輕 型貨車輕微碰撞,沒有乘客受傷。九鐵對受影響 的乘客帶來不便,表示歉意。九鐵已向鐵路視察 組報告兩宗事故,並會作出進一步調查。

